

## DEKRA INDUSTRIAL, S.A. (Unipersonal)

Dirección: Parcela R-9, Polígono de Bergondo; 15165 Bergondo (A Coruña)

Norma de referencia: **UNE-EN ISO/IEC 17025:2017**

Actividad: **Ensayo**

Acreditación nº: **409/LE918**

Fecha de entrada en vigor: 05/03/2004

### ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN

(Rev. 22 fecha 13/02/2026)

Instalaciones donde se llevan a cabo las actividades cubiertas por esta acreditación:

	Código
Parcela R-9, Polígono de Bergondo; 15165 Bergondo (A Coruña)	A
Actividades in situ	I

### Ensayos en el sector medioambiental

#### Índice

<b>CALIDAD DEL AIRE</b> .....	<b>1</b>
<b>I. Emisiones de fuentes estacionarias</b> .....	<b>1</b>
Soportes de muestreo de emisiones de fuentes estacionarias .....	1
<b>II. Sistemas automáticos de medida</b> .....	<b>2</b>
Sistemas automáticos de medida .....	2
<b>III. Emisiones de fuentes estacionarias</b> .....	<b>2</b>
Emisiones de fuentes estacionarias .....	2
<b>III. Aire ambiente</b> .....	<b>3</b>
Aire ambiente.....	3
<b>IV. Olfatometría</b> .....	<b>4</b>
Emisiones atmosféricas de superficies activas y fuentes fijas .....	4

#### CALIDAD DEL AIRE

##### I. Emisiones de fuentes estacionarias

ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO	CÓDIGO
<b>Soportes de muestreo de emisiones de fuentes estacionarias</b>		
Partículas filtro: $(\geq 0,5 \text{ mg/filtro})$ disoluciones lavado: $(\geq 1 \text{ mg/muestra})$	UNE EN 13284-1	A
Partículas filtro: $(\geq 0,5 \text{ mg/filtro})$ disoluciones lavado: $(\geq 1 \text{ mg/muestra})$	UNE ISO 9096	A

**NOTA:** El laboratorio está acreditado para los métodos de ensayo indicados a continuación y para las Instrucciones Técnicas de las Comunidades Autónomas incluidas al final del documento [\[Vínculo\]](#)

## II. Sistemas automáticos de medida

ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO	CÓDIGO
<b>Sistemas automáticos de medida</b>		
Determinación de la función de calibración y ensayo de variabilidad (NGC2) y Ensayo Anual de Seguimiento (EAS) para NOx, COT, CO, Partículas, SO <sub>2</sub> , Humedad, O <sub>2</sub> , HF, HCl y NH <sub>3</sub>	UNE-EN 14181 <sup>(1)</sup> UNE-EN 13284-2	I

## III. Emisiones de fuentes estacionarias

TOMA DE MUESTRAS	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO	CÓDIGO	
<b>Emisiones de fuentes estacionarias</b>			
Muestreo	UNE-EN 15259	I	
Toma de muestra para su posterior análisis en laboratorio acreditado	Partículas	UNE-ISO 9096 UNE-EN 13284-1	I
	Metales (Ag, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, P, Pb, Sb, Se, Sn, Tl, V, Zn)	UNE-ISO 14385	I
	Metales (Hg)	UNE-EN 13211	I
	SO <sub>2</sub>	UNE-EN 14791	I
	Cloruros gaseosos expresados como HCl	UNE-EN 1911	I
	HF	UNE-ISO 15713	I
	Dioxinas y furanos	UNE-EN 1948-1	I
	PCB	UNE-EN 1948-4	I
	NH <sub>3</sub>	IT/SGI/AE/15 Método interno basado en: US EPA CTM-027 UNE-EN ISO 21877	I
	Hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP)	UNE-ISO 11338-1	I
	COV individualizados captados con trampa adsorbente	UNE-CEN/TS 13649:2014	I

<sup>(1)</sup> Los apartados A.4 y A.5 del anexo A y el Anexo D quedan fuera del alcance de acreditación.

TOMA DE MUESTRAS		NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO	CÓDIGO
<b>Emisiones de fuentes estacionarias</b>			
Ensayos "in situ"	Dióxido de azufre (SO <sub>2</sub> ) por electrometría (14,3 - 5000 mg/Nm <sup>3</sup> )	IT/SGI/AE/09 Método interno basado en las IT de las Comunidades Autónomas (*)	I
	Óxidos de nitrógeno (NO <sub>x</sub> ) por quimioluminiscencia (4 - 1300 mg NO <sub>2</sub> /Nm <sup>3</sup> )	UNE-EN 14792	I
	Óxidos de nitrógeno (NO <sub>x</sub> ) por electrometría NO (5,4 - 2680 mg/Nm <sup>3</sup> ) NO <sub>2</sub> (6,2 - 1000 mg/Nm <sup>3</sup> )	IT/SGI/AE/09 Método interno basado en las IT de las Comunidades Autónomas (*)	I
	Monóxido de Carbono (CO) por espectrometría Infrarroja no dispersiva (2,5 - 740 mg/Nm <sup>3</sup> )	UNE-EN 15058	I
	Monóxido de Carbono (CO) por electrometría (6,3 - 2500 mg/Nm <sup>3</sup> )	IT/SGI/AE/09 Método interno basado en las IT de las Comunidades Autónomas (*)	I
	Carbono Orgánico (COT) por ionización de llama (1 - 1000 mg C/Nm <sup>3</sup> )	UNE-EN 12619	I
	Opacidad	IT/SGI/AE/16 Método interno basado en: ASTM D2156-94	I
	Oxígeno (O <sub>2</sub> ) por paramagnetismo	UNE-EN 14789	I
	Oxígeno (O <sub>2</sub> ) por electrometría	IT/SGI/AE/09 Método interno basado en las IT de las Comunidades Autónomas (*)	I
	Humedad	UNE-EN 14790	I
Velocidad y Caudal (≥ 2 m/s)	UNE-EN 16911-1 Método interno basado en: UNE 77225	I	

### III. Aire ambiente

TOMA DE MUESTRAS		NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO	CÓDIGO
<b>Aire ambiente</b>			
Muestreo		Decreto 151/2006 (BOJA)	I
Toma de muestra para su posterior análisis en laboratorio	Partículas PM <sub>10</sub>	UNE-EN 12341:2015	I
	Partículas PM <sub>2.5</sub>	UNE-EN 12341	
	HAP		
	Metales (AS, Cd, Ni, Pb)		

TOMA DE MUESTRAS		NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO	CÓDIGO
<b>Aire ambiente</b>			
acreditado	Partículas en suspensión totales	Decreto 151/2006 Anexo II-A (BOJA) IT de las Comunidades Autónomas (*) IT/SGI/AI/05 Método interno basado en: Orden 10/08/1976	I
	Partículas sedimentables	Decreto 151/2006 Anexo II-B (BOJA) IT de las Comunidades Autónomas (*) IT/SGI/AI/04 Método interno basado en: Orden 10/08/1976	I
	NH <sub>3</sub> , SH <sub>2</sub> , SO <sub>2</sub> , Benceno y COV mediante captadores pasivos	IT de las Comunidades Autónomas (*) IT/SGI/AI/06 Método interno basado en: UNE EN 13528:2002	I

#### IV. Olfatometría

TOMA DE MUESTRAS	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO	CÓDIGO
<b>Emisiones atmosféricas de superficies activas y fuentes fijas</b>		
Toma de muestras de gases para la posterior determinación de la concentración de olor en laboratorio acreditado.	UNE-EN 13725:2022 IT de las Comunidades Autónomas (*)	I

<b>Emisiones atmosféricas de superficies pasivas</b>		
Toma de muestras de gases para la posterior determinación de la concentración de olor en laboratorio acreditado.	IT/SGI/AE/20 Método interno basado VDI 3880	I

#### (\*) Instrucciones Técnicas de las Comunidades Autónomas:

Comunidad Autónoma	Instrucción Técnica
Andalucía	<ul style="list-style-type: none"> <li>- IT-ATM-01. Acondicionamiento de los puntos de toma de muestras.</li> <li>- IT-ATM-02. Criterios para garantizar la representatividad de las tomas de muestra y medidas a realizar en un foco emisor.</li> <li>- IT-ATM-03. Número y situación de los puntos de medida. Acondicionamiento de focos.</li> <li>- IT-ATM-04. Criterios para definir métodos de referencia para la determinación de contaminantes.</li> <li>- IT-ATM-05. Interpretación de resultados.</li> <li>- IT-ATM-07. Contenido mínimo de informe. Informe tipo.</li> <li>- IT-ATM-08.2. Métodos de medida no normalizados. Medida de Opacidad Bacharach.</li> <li>- IT-ATM-08.3. Métodos de medida no normalizados. Medida de gases de combustión mediante células electroquímicas.</li> <li>- IT-ATM-08.5. Métodos de medida no normalizados. Medida de Carbono Orgánico Total – COT.</li> <li>- IT-ATM-12. SAM en instalaciones que no están obligadas por legislación específica.</li> <li>- IT-ATM-13. SAM en instalaciones que están obligadas por legislación específica.</li> </ul>

Comunidad Autónoma	Instrucción Técnica
Cantabria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- IT-APCA-01. Relativa a los acondicionamientos de los puntos de medición para garantizar la representatividad de las muestras.</li> <li>- IT-APCA-02. Relativa a los criterios para definir métodos de referencia para la determinación de contaminantes con métodos de muestreo manual.</li> <li>- IT-APCA-03. Relativa a los criterios para garantizar la representatividad de las tomas de muestra y medidas a realizar en un foco emisor en Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera (APCAs).</li> <li>- IT-APCA-04. Relativa al informe y evaluación de conformidad de ECAMAT</li> <li>- IT-APCA-05. Criterios para la definición de superaciones de los VLE</li> </ul>
Cataluña	<ul style="list-style-type: none"> <li>- I.T.014 (excepto apartados 8.1.3; 8.1.4; 9.1.3 y 9.1.4). (Instrucció Tècnica per al calibratge de sistemes automàtics de mesura (SAM))</li> </ul>
Galicia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- IT/FE/SXCAA/09. Acondicionamiento de planos de muestreo.</li> <li>- IT/FE/DXCAA/10. Criterios de representatividad.</li> <li>- IT/FE/SXCAA/11. Criterios para definir métodos de referencia.</li> <li>- IT/FE/DXCAA/14. Criterios para interpretar los resultados de las medidas.</li> <li>- IT/FE/DXCAA/15. Criterios para la verificación de los valores límite de emisión VLE.</li> <li>- IT-FE-DX-CAA-12. Certificación de SAM.</li> </ul>
Madrid	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ATM-E-MC-01. Instrucción Técnica para el aseguramiento de la Calidad para los SAM de misiones a la atmósfera en focos estacionarios en la CAM</li> <li>- ATM-E-TA-01. Procedimiento de actuación como OCA en la tramitación de los controles externos y controles internos en APCA</li> <li>- ATM-E-EC-02. Adecuación de focos estacionarios canalizados para la medición de las emisiones.</li> <li>- ATM-E-EC-03. Metodología para la medición de las emisiones de focos estacionarios canalizados.</li> <li>- ATM-E-EC-04. Determinación de la representatividad de las mediciones periódicas y valoración de los resultados. Contenido del informe</li> <li>- ATM-E-EC-05. Medición de gases de combustión mediante células electroquímicas.</li> <li>- ATM-E-ED-01 Metodología para la medición de las emisiones difusas</li> <li>- ATM-E-ED-02 Planificación para la evaluación de las emisiones difusas y la valoración de los resultados. Contenido del informe.</li> <li>- ATM-E-ED-03. Evaluación de las emisiones difusas de partículas en suspensión totales</li> <li>- ATM-E-ED-04. Evaluación de las emisiones difusas de partículas sedimentables</li> <li>- ATM-E-ED-07. Evaluación de las emisiones difusas mediante la utilización de captadores pasivos.</li> </ul>
Navarra	<ul style="list-style-type: none"> <li>- IT-ATM-01. Contenido mínimo de informe de medición de emisiones a la atmosfera.</li> <li>- IT-ATM-02. Criterios de comprobación del cumplimiento de valores límite de emisión a la atmosfera</li> </ul>

Un método interno se considera que está basado en métodos normalizados cuando su validez y su adecuación al uso se han demostrado por referencia a dicho método normalizado y en ningún caso implica que ENAC considere que ambos métodos sean equivalentes. Para más información recomendamos consultar el Anexo I al CGA-ENAC-LEC.

### Emplazamientos desde los que se llevan a cabo actividades *in situ*:

Parcela R-9, Polígono de Bergondo; 15165 Bergondo (A Coruña)